


Станок для ткачества тесьмы

Инструкция по сборке

Комплект деталей для сборки:



1. Натяжитель с зажимным винтом в сборе.
2. Винт крепления натяжителя на раму станка.
3. Винт крепления зажимной планки в сборе с шайбой деревянной, шайбой стальной и гайкой.
4. Зажимная планка.
5. Шайба деревянная винта натяжителя.
6. Шайба стальная винта натяжителя.
7. Зажимная барашковая гайка.

Для сборки станка требуется:

1. Гаечный ключ 10мм.
2. Гаечный ключ 13мм.
3. Крестовая отвертка или шуруповерт.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Установите ножки станка. Если на ножках есть нумерация, то устанавливайте в соответствии с номерами, если нет, то в любом порядке. Вставьте в отверстия желтые саморезы из комплекта и затяните отверткой или шуруповертом.

2. Установите столбики. Вставьте столбик в отверстие. С другой стороны рамы наденьте на торчащий винт шайбу, затем барашковую гайку из комплекта. Затяните "от руки", но достаточно сильно. Расположение столбиков указано на рисунке 1. Передний столбик, перед началом заправки, установите в крайнее переднее отверстие.

3. Соберите натяжитель нитей основы. Снимите гайку и шайбу с винта крепления натяжителя (2). Установите винт в отверстие задней стойки рамы с "квадратной" стороны (рисунки 2 и 3). Вдавите квадратную "юбочку" винта поглубже в отверстие. Наденьте на винт натяжитель (1) как на рисунке 4. Затем наденьте на винт стальную шайбу и затяните гайку. **Важно не затянуть гайку слишком сильно!** Затягивать нужно до момента, когда плоскость шляпки винта ляжет на дерево рамы. После затяжки отпустите гайку до тех пор, пока натяжитель не начнет проворачиваться вокруг винта без заметного люфта и достаточно легко.

Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4

4. Снимите с винта крепления зажимной планки (3) гайку и шайбы. Вставьте винт в отверстие перекладки. Головка винта должна оказаться со стороны столбиков. Затем, со стороны барашковых гаек наденьте на винт деревянную шайбу. Установите зажимную планку (4) как на рисунке 5. Наденьте на винт стальную шайбу и затяните гайку. Гайку нужно затянуть неплотно, чтобы зажимная планка могла вращаться вокруг винта без люфта. После этого установите шайбу (5) и шайбу (6) и наверните зажимную гайку (7), как на рисунке 5.



Рисунок 5

Станок собран и готов к работе.

Заправку станка и ткачество на нем можно посмотреть в видеоинструкции на прилагаемом компакт-диске, или на нашем сайте на странице описания станка.